

RELACIÓN DE PROYECTOS AREA DE MONTAJE Y/O SUPERVISIÓN DE MONTAJE

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Subestaciones GIS-CDF y AIS-CDK 110kV
Descripción de Actividades	Tendido, conexionado y pruebas funcionales de cableado
Fecha de Ejecución	Octubre 2019-Enero 2020

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Subestación GIS-CDK 110kV
Descripción de Actividades	Supervisión de tendido, conexionado y pruebas funcionales de cableado (Amarillado).
Fecha de Ejecución	Septiembre 2019-Febrero 2020

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Subestación GIS-CDK 110kV
Descripción de Actividades	Montaje subestación GIS 110KV, tipo exterior.
Fecha de Ejecución	Agosto de 2019-Enero de 2020

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Subestación TEBSA 220kV
Descripción de Actividades	Desmontaje y montaje de equipos de potencia y cableado de alta tensión en las bahías de transformación U3-U4.
Fecha de Ejecución	Febrero de 2019

Cliente	SIEMENS S.A
Lugar de Trabajo	Subestación Termocandelaria 220kV
Descripción de Actividades	Montaje de tableros, cableado y conexionado para la modernización de las protecciones diferenciales de barra y protecciones de falla interruptor corte B diámetro 1 y 2
Fecha de Ejecución	Septiembre a diciembre de 2018

Cliente	SIEMENS
Lugar de Trabajo	Subestación El Bosque 220kV
Descripción de Actividades	Montaje de tableros, cableado y conexionado para el proyecto de ampliación del diámetro 1.
Fecha de Ejecución	Agosto a Diciembre de 2018

Cliente	PRESEL EIR
Lugar de Trabajo	Subestaciones Villa Hayes y Ayolas 500kV -Paraguay
Descripción de Actividades	Supervisión de tendido conexionado y amarillado de las ampliaciones en 500kV. Ejecución y pruebas de Ordenes de trabajo para interfaz. Pruebas funcionales de enclavamientos. Pruebas de protecciones, control y comunicaciones.
Fecha de Ejecución	Abril a Julio de 2018

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Subestación Armenia
Descripción de Actividades	Supervisión de reparaciones locativas y levantamiento de pendientes en sala de control 230kV
Fecha de Ejecución	Febrero a Marzo de 2018

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Puerto Libertador, Córdoba
Descripción de Actividades	Correcciones de obra civil en caseta de control de la subestación GECELCA 3
Fecha de Ejecución	Diciembre de 2017

Cliente	GE ENERGY COLOMBIA
Lugar de Trabajo	Yopal
Descripción de Actividades	Acompañamiento técnico a supervisor de fábrica para cambio de partes y pruebas de módulo PAS 110kV.
Fecha de Ejecución	Noviembre de 2017

Cliente	ZONA FRANCA
Lugar de Trabajo	Bogotá
Descripción de Actividades	Cambio de cargadores de baterías: Desconexión y desmontaje de los Cargadores existentes. Montaje y conexión de los nuevos Cargadores
Fecha de Ejecución	Noviembre de 2017

Cliente	ZONA FRANCA
Lugar de Trabajo	Bogotá
Descripción de Actividades	Cambio de protección de sobrecorriente celda de transformación TR2.
Fecha de Ejecución	Septiembre de 2017

Cliente	WOLTA S.A.S
Lugar de Trabajo	Puerto Boyacá
Descripción de Actividades	Cambio de interruptor 115kV de la subestación Campo PALAGUA.
Fecha de Ejecución	Julio de 2017

Cliente	ZONA FRANCA BOGOTÁ
Lugar de Trabajo	Bogotá
Descripción de Actividades	Montaje de medidores en celdas a 34.5kV y 13.8kV.
Fecha de Ejecución	Abril de 2016